PREFEITURA
DE REGISTRO

PREFEITURA
DE REGISTRO

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Púbicos
Seção de Controle de Veículos

RELATÓRIO DE SITUAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL

VW GOL SPECIAL 2003-2004 - ETANOL

PLACA : DBA 2098

DESCRIÇÃO ATUAL DO VEÍCULO (LATARIA - ESTOFAMENTO - MOTOR – CÂMBIO)

LATARIA - DANIFICADA
ESTOFADO - DANIFICADO
MOTOR - MEIA VIDA
CAMBIO - BOM
PNEUS - RUINS
SEM ESTEPE E SEM BATERIA
VEICULO ESTÁ RODANDO
SUSPENSÃO AVARIADA

AVALIAÇÃO R$ 4.000,00

DATA: 12 / 05 / 2021

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: _____

Vilbaldi Pedro da Silva
Chefe de Seção
de Terraplenagem