PREFEITURA
DE REGISTRO

PREFEITURA
DE REGISTRO

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Púbicos
Seção de Controle de Veículos

RELATÓRIO DE SITUAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL

TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGURSON 1995
PLACA : MODELO MF 265

DESCRIÇÃO ATUAL DO VEÍCULO (LATARIA - ESTOFAMENTO - MOTOR – CâMBIO)

Lataria Toda danificada (Podre)
Estofado - Avariado
motor - meia vida
Câmbio - Danificado
Pneus Ruins
Parte elétrica avariada
Sem Bateria

AVALIAÇÃO: R$ 12.000,00

DATA: 12/05/2021

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:

Vilbaldi Pedro da S
Chefe de Seção
de Terraplenagem

LOTE 13

TRATOR NEW HOLLAND TT 3030