



PREFEITURA DE REGISTRO



PREFEITURA DE REGISTRO

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Seção de Controle de Veículos

RELATÓRIO DE SITUAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL

MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 – 1987/1997
PLACA :
DESCRIÇÃO ATUAL DO VEÍCULO (LATARIA - ESTOFAMENTO - MOTOR - CÂMBIO)
Lataria - Ruim, Pedre
Estofado - DANIFICADO
MOTOR - MEIA VIDA
CAMBIO - DANIFICADO
PNEUS - MEIA VIDA
TRANSMISSÃO - AVARIADA
Parte de FREIO Todas AVARIADA 4 Rodas
Eixo do TAMBOR Lado Esquerdo danificado, sem montagem no p/ Rodas rodas sem os dois cones do TAMBOR L.E.
sem Borracha
NR Série: 70 D 0698.
AVALIAÇÃO R\$ 9.500,00

DATA: 12/05/2021

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:

91/145

Wibald Pedro da Silva
Chefe de Seção
de Topografia